

Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Klosterstr. 47 10179 Berlin

[REDACTED]
per Email



21.04.2020

Ihre Anfrage zum Vortrag der PMRmobil; Leistungsmerkmale von Endgeräten Ortung / AVL (automatic vehicle location) im BOS-Digitalfunknetz von Berlin [#174434]

Sehr geehrte [REDACTED]

Ihre Anfrage zum Vortrag auf der PMRmobil 2017 "Integrierte Regionalleitstelle Dresden - Effiziente Einsatzführung aus Integrierten Leitstellen unter Nutzung von BOS-Digitalfunk" von Ulrich Pankotsch, Abteilungsleiter Leitstelle / Nachrichtentechnik im Brand- und Katastrophenschutzamt Dresden beantworte ich wie folgt:

1. In welchem Umfang kompromittieren nicht-polizeiliche Teilnehmer im BOS-Digitalfunknetz die Ortung / AVL (automatic vehicle location) ihres Fahrzeugs durch Abklemmen der GPS-Antenne? (Ungefähre Größenordnung)

In Einzelfällen wurde festgestellt, dass sich Anschlüsse der GPS-Antennen gelöst hatten. Ob eine solche Trennung bewusst / vorsätzlich oder durch Vibration hervorgerufen wurde, kann nicht ermittelt werden. Der Ansatz der Kompromittierung durch nicht-polizeiliche Teilnehmer wird nicht weiter verfolgt (siehe Antwort zu Frage 3).

2. Tritt dies bei bestimmten Nutzergruppen gehäuft auf (z.B. Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehren, Berufs-Feuerwehren)? Wenn ja, bei welchen Nutzergruppen?

Die unter 1. genannten Einzelfälle sind an Fahrzeugen des Rettungsdienstes aufgetreten. Die Benennung einer Nutzergruppe ist jedoch aufgrund der geringen Fallzahl nicht seriös.

U-Bahnlinie 2, Klosterstraße
mit kurzem Fußweg:
U-Bahnlinie 8, Jannowitzbrücke
S-Bahnlinien 5,7,9,75 Jannowitzbrücke
Bus-Linien M 48; 248



Eingang über
Tordurchfahrt
Parochialstraße

Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin
Bankverbindungen
Postbank Berlin

Kontonummer 58100
IBAN DE47100100100000058100

Bankleitzahl 10010010
BIC PBNKDEFF100

Landesbank Berlin

Kontonummer 0990007600
IBAN DE25100500000990007600

Bankleitzahl 100 500 00
BIC BELADEBEXX

Bundesbank Filiale Berlin

Kontonummer 10001520
IBAN DE53100000000010001520

Bankleitzahl 100 000 00
BIC MARKDEF1100

3. Sind technische oder disziplinarische Maßnahmen gegen eine solche Kompromittierung getroffen? Wenn ja, welche?

Zur Verhinderung des unbeabsichtigten Ablösens der Anschlüsse der GPS-Antennen, z.B. durch Vibration, sind Lackplomben angebracht worden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

