

Brandbericht Hilfeleistungsbericht

STUTTGART



Berichtsnummer: 24413040

Brandbericht / Hauptbericht

11.02.2025

Landeshauptstadt Stuttgart Branddirektion

Postfach 500227, 70332 Stuttgart
Mercedesstr. 35, Bad Cannstatt
70372 Stuttgart

Wachbezirk: 02 Feuerwache / Freiwillige Feuerwehr: 2

Wachabteilung: 1

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt:

Einsatzadresse: Mörikestraße 71
Stuttgart, Süd

Notruf / Meldung

Meldungsart:

Melder: FR Kindergärtnerin

Meldezeit: Datum: 22.11.24 Uhrzeit: 11:19:53 Werktag

Alarmierung

durch: Integrierte Leitstelle

Alarmzeit: Datum: 22.11.24 Uhrzeit: 11:20:23

Alarm über: Wachalarm Integrierte Leitstelle

Einsatz

durch ruhenden Verkehr behindert: nein

im fremden Ausrückbereich: nein

Entfernung zur Einsatzstelle: 4 km

Anzahl Feuerwachen: 2

Einsatzart alarmiert: 203 Brand-3

Einsatzart tatsächlich: 203 Brand-3

Kein Einsatz, da:

Brand unter Kontrolle:

Feuer aus:

Ende der Brandwache:

Brandbericht Hilfeleistungsbericht

Berichtsnummer: 24413040

STUTTGART



Brandbericht / Hauptbericht

Allgemeine Berichtsdaten

Klassifikation des Einsatzes

BR - Kleinbrand A

Menschenrettung

keine 0

Retten von Tieren

keine 0

Allgemeine Branddaten

Auslösung des Zündvorgangs

technischer Defekt

Brandfläche

nicht nennenswert 0

Brandverlauf

Schwelbrand

Hauptsächlich verbrannter Stoff

Kunststoff

Personenschäden an anderen Personen durch

keine 0

Personenschäden an Feuerwehrangehörigen durch

keine 0

Zuerst in Brand gesetzter Stoff

Kunststoff

Zündquelle für Brandausbruch

sonstiges elektrisches Gerät

Gebäudebrand

Brandstelle: Lage

innerhalb geschlossener Ortschaft

Gebäudenutzung

Schule, Hochschule

Objektbrand

(invalid)

innerhalb geschlossener Ortschaft

Brandbericht Hilfeleistungsbericht

STUTTGART



Berichtsnummer: 24413040

Brandbericht / Hauptbericht

Ausgerückte Fahrzeuge und Personen

Fahrzeuge:	Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Eintr. an E-Stelle:	Frei an E-Stelle:	Einsatzende:	eingesetzt:	Std : Min : Sec
					Taucher FF	Ausrücken:					
F 02/11-01	1	1			22.11. 11:22:24	11:26:56	11:45:17	22.11. 11:51:14	X	0: 28: 50	
F 02/46-02		4			22.11. 11:24:46	11:29:29	11:43:58	22.11. 11:44:41		0: 19: 55	
F 02/46-01		4			22.11. 11:23:29	11:27:03	11:39:00	22.11. 11:46:31	X	0: 23: 02	
F 02/33-01		2			22.11. 11:23:50	11:27:28	11:39:30	22.11. 11:44:07		0: 20: 17	

Ausgerückte Kräfte:

insgesamt: 12

davon eingesetzt: 6

Verständigung / Anwesenheit

verständlich:

anwesend:

Pol Rev. 1 PM [REDACTED]

X

Kurzbericht

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde diese von einer Erzieherin empfangen. Im EG in einem Technikraum riecht es verbrannt und es war auch leicht verraucht.

Der LD2 untersuchte den Bereich. Eine Verrauchung konnte nicht mehr festgestellt werden, ein Geruch nach verschmorten Plastik/Elektronik war noch wahrnehmbar. An der Pumpenkontrolleinheit der Wasserhebeanlage waren eindeutig Verschmorungen zu erkennen. Die Hebeanlage wurde durch den LD2 stromlos geschaltet.

Die Erzieherinnen wurden informiert, schnellstmöglich die Abwasserhebeanlage in Stand setzen zu lassen, um die Funktion der WCs wieder herzustellen. Ansonsten ging keine weitere Gefahr aus.

Die Feuerwehr blieb ohne Tätigkeit.

Kostenpflichtig nach FWKS:

Überlandhilfe:

Kostenübernahmeerklärung ausgefüllt: nein

Ersteller: 31.01.25 [REDACTED]

Einsatzleiter: 31.01.25 [REDACTED]

Dienststellenleiter: 31.01.25 [REDACTED]

Verwaltung: