

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim



bearbeitende Dienststelle  
Amt 203 Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Diensträume Hildesheim  
Bischof-Janssen-Str. 31  
Ansprechpartner/in [REDACTED] Raum [REDACTED]

Kontakt  
Telefon: 05121 309-[REDACTED]  
Fax: 05121 309-[REDACTED]  
veterinaeramt@landkreishildesheim.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen / Mein Schreiben  
(203)39.04.99/VIG MOWI

Datum  
12.07.2021

### Antrag nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Sehr geehrte [REDACTED]

wie im Bescheid vom 21.06.2021 bereits erwähnt erhalten Sie eine schriftliche Zusammenfassung der Mängel von den Kontrollen vom 18.02.2020 und 09.03.2021. Folgende Informationen werden mitgeteilt:

Am 18.02.2020 von 08:15 bis 11:40 Uhr wurde eine planmäßige Routinekontrolle durchgeführt. Hierbei wurden folgende Mängel festgestellt.

Nr.	Kontrollbereich	Verstoß
1	Umkleideraum mit Vorraum, Wäscheherausgabe und Schuhwechsel	Der Türrahmen war nach Einsatz einer neuen Tür nicht glatt und leicht zu reinigen, es fehlten Fliesen
2	Tiefkühl-Lager	Der Sturz über der Tür zum Tiefkühl-Raum 2 war defekt und wies Kunststoffabsplitterungen auf.
3	Tiefkühl-Lager	Am Kühlaggregat war die Ummantelung am Rohr beschädigt.
4	Kistenwäsche	Der Türrahmen war an einer Stelle defekt.
5	Kistenwäsche	Die Wandfläche wies Löcher von einem entfernten Feuermelder auf.
6	Produktion	Die Hohlkehlen des Fußbodenrandbereichs waren beschädigt und nicht in einem einwandfreien Zustand.

#### Allgemeine Sprechzeiten & Kontakt

Mo 8.30-15 Uhr · Di und Fr 8.30-12.30 Uhr · Do 8.30-16.30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18 Uhr · Mi geschlossen  
Vermittlung 05121 309-0 · Fax Hildesheim 05121 309-2000 · Fax Alfeld 05181 704-8008 · www.landkreishildesheim.de  
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine · IBAN: DE08 2595 0130 0000 0016 14 · BIC: NOLADE21H1K  
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen · IBAN DE95 2519 3331 4014 4453 00 · BIC GENODEF1PAT  
Postbank Hannover · IBAN: DE24 2501 0030 0007 6453 02 · BIC: PBNKDEFF

7	Produktion	Die Abdeckung der Verpackungsmaschine an Linie 3 fehlte und war durch ein Provisorium aus Plastikfolie, welches täglich gewechselt wurde, ersetzt.
8	Lager Kommissionierware/ Etikettierung	Die Wandfliesen waren im Bereich des Rammschutzes/ an den Säulen defekt. Der Rammschutz war teilweise beschädigt.

Am 09.03.2021 von 08:15 bis 10:00 Uhr wurde eine planmäßige Routinekontrolle durchgeführt. Hierbei wurden folgende Mängel festgestellt.

Nr.	Kontrollbereich	Verstoß
1	Kühlraum Rohwarenlager	Der Anstrich an dem Stützfeller blätterte stellenweise ab.
2	Kistenlager	Die Wandsilikonfugen waren schimmelähnlich verunreinigt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

