

Bericht Hygieneaudit

Kunde:	Hygieneaudit	Teilnehmer Hygieneaudit:
JVA Glasmoor, Ambulanzräume	Nachbegehung vom 27.07.2021 Erstbegehung: 22.10.2019	
	Erstellungsdatum: 29.07.2021	Datum der Begehung: 27.07.2021
	Erstellt von: [REDACTED]	Uhrzeit: 08.30-11.00 Uhr

Grün = Umsetzung seit der Erstbegehung erfolgt

Rot = Umsetzung nicht erfolgt

Blau = Neue Beanstandungen

Ist-Zustand	Empfehlung	Priorität Wann	Wer
<u>Grundsätzliches:</u> Die aushängenden Desinfektionspläne sind nicht mehr aktuell.	Aufgrund eines anstehenden Produktwechsels werden in Kürze neue Pläne erstellt, die der Ambulanz dann zugesendet werden.	Sobald die Pläne erstellt sind	[REDACTED]
Die normativen Vorgaben zur Tragen von Schmuck an Händen und Unterarmen werden nicht konsequent umgesetzt	Keine Schmuck an Händen und Unterarmen: Keine Armbanduhr, keine Ringe (auch keine Eheringe)	Ab sofort	MA der Ambulanz

- 1) Die Mängel sind abgestellt. Anmerken:
- Die neuen Patientenstühle sind noch nicht geliefert.
 - Der Siphon und das Fliesenschild müssen noch in der Klempnerei beauftragt werden.

2) WV 2 Monate (Saarstadt)
not. Email (30.10.21)

Schulz, 30.08.21

Andreas Will
HYGIENEBERATUNG INFECTIOPRÄVENTION

<u>Sprechzimmer/ Funktionsraum:</u> Der Wasserstrahl der Handwaschbecken in beiden Räumen zielt in den Siphon. Laut RKI-Vorgabe sowie TRBA 250 besteht hier ein Risiko der Rückverkeimung durch Spritzwasser aus dem Siphon. Am Abfluss des Handwaschbeckens im Behandlungsraum fehlt ein dichter Abschluss im Fliesenschild. Die Patientenstühle haben defekte und abgenutzte Oberflächen und sind nicht sicher wischdesinfizierbar. Ein Klemmbrett aus Holz liegt im Behandlungsraum	Armatur wechseln, so dass der Wasserstrahl nicht unmittelbar auf den Siphon gerichtet ist. Undichtigkeit versiegeln Abwischbare Stühle mit intakten Oberflächen verwenden. Klemmbrett auswechseln gegen Material mit abwischbarer Oberfläche.	Im Zuge der geplanten Renovierung Im Zuge der geplanten Renovierung Im Zuge der geplanten Renovierung Ab sofort	Techniker Einkauf Techniker MA Ambulanz
<u>Reinigungswagen/ Putzraum:</u> Hinweis: Hepatitis-B-Impfung für Reinigungspersonal sicherstellen: Es liegen Latexhandschuhe im Schrank. Latex ist für Reinigungsarbeiten nicht geeignet. Im Putzeimer steht noch Flüssigkeit vom Vortag	Klärung mit Gebäudereinigung, wie ein Impfschutz erwirkt werden kann für die Arbeiter in der Ambulanz Latexhandschuhe entfernen. Entweder Haushaltshandschuhe (Mehrweg, personenbezogener Einsatz) oder Einmal-Nitrilhandschuhe zur Verfügung stellen. Nach den Reinigungsarbeiten grundsätzlich die Putzflüssigkeit entsorgen und den Eimer reinigen.	ab sofort erledigt Ab sofort	Gebäudereinigung Gebäudereinigung

3) erledigt (vgl. Bl. 170)

4) e.d.A.

Schulz, 01.11.21



Zusammenfassung: Der Betrieb läuft routiniert und ohne wesentliche hygienische Mängel. Problematisch ist der ständige Wechsel des Reinigers bzgl. einer guten Einarbeitung.
Eine Renovierung der Ambulanzräume ist in Planung. Bitte beachten sie die notwendigen hygienischen Vorgaben zur Baustellenabdichtung, falls der Betrieb der Ambulanz auf dem gleichen Flur weitergeführt werden sollte!
Besonders bei Bohrungen im Mauerwerk kommt es zum Austritt von Schimmelpilzen über den Baustaub. Hier ist eine konsequente Abdichtung der Baustelle zum Ambulanzbetrieb sicher zu gewährleisten! Diese Abdichtung (Staubschutzwand) muss arbeitstäglich kontrolliert werden.

