

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 13 der VO (EU) Nr. 2017/625

Kontrolldatum: 01.12.2022

Seite 1 von 4

Kontrollobjekt: Peter Pane,
FL-0005254

Betrieb:

Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH
Peter Pane
Nordermarkt 1
24937 Flensburg

kontrollierende Behörde:

Stadt Flensburg
Fachbereich Einwohnerservice, Schutz und Ordnung-
322-
Rathausplatz 1
24937 Flensburg
Tel.:
Fax: 0461-85-2883
E-Mail: veterinaer@flensburg.de

FLENSBURG
Zwischen Himmel und Erde
Makron Himmel og Jord

Kontrollzweck:

planmäßige Routinekontrolle

am: 01.12.2022

Betriebsräume/-bereiche:

Kontrolliert: Betriebsstätte (allgemein), Fahrradkeller, Keller, Fahrstuhl, Flur/Treppenhaus, Küche, Spülküche, Kühlraum mit Froster, Kühlraum, Kaffeeküche, Trockenlager, Getränkelager, Personaltoilette, Umkleideraum, Tresen oben, Tresen unten

Kontrollpunkte:

Hygiene-betriebl. Eigenkontrolle

HACCP (Konzept zur Herstellung sicherer Lebensmittel, einschließlich Dokumentation)

Rückverfolgbarkeit (einschließlich Dokumentation)

Reinigung/Desinfektion (einschließlich Dokumentation)

Ausbildung/Schulung Personal (einschließlich Dokumentation)

Schädlingsbekämpfung (einschließlich Dokumentation)

Dokumentation

Hygiene allgemein (Räume, Geräte, Personal)

Zusammensetzung-nicht mikrob.

Kennzeichnung/Aufmachung

andere Kontrollpunkte (z.B. Verweigerung der Duldungs- und Mitwirkungspflicht und sonstige nicht bereits definierte Punkte)

Folgende Bereiche waren in Ordnung:



Betriebsstätte (allgemein), Kühlraum, Trockenlager, Personaltoilette, Tresen oben

Fahrradkeller

1. **Feststellung:** Die Wandflächen waren beschädigt.
Anordnung: Die Wandflächen sind instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Keller

2. **Feststellung:** Die Türdichtung des Fasskühlers war verunreinigt.
Anordnung: Die Türdichtung des Fasskühlers ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
3. **Feststellung:** Der Raum befand sich insgesamt in keinem angemessenen baulichen Zustand.
Anordnung: Der Raum ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1



Fahrstuhl

4. **Feststellung:** Der Fußboden war nicht so gestaltet, dass dieser leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren war.
Anordnung: Der Fußboden ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a
5. **Feststellung:** Der Wandanstrich war verbraucht.
Anordnung: Die Wand ist instand zu setzen.
Frist: 4 Tag(e)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Flur/Treppenhaus


6. **Feststellung:** Der Fußbodenbelag war verbraucht.
Anordnung: Der Fußbodenbelag ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
7. **Feststellung:** Der Wandputz war stellenweise beschädigt.
Anordnung: Die Wand ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Küche

8. **Feststellung:** Das Insektengitter an der Decke war verunreinigt.
Anordnung: Die Decke ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
9. **Feststellung:** Das Kabel an der Wärmebrücke war verunreinigt.
Anordnung: Die Elektroinstallationen sind zu reinigen und das Kabel in einen Kabelkanal oder ähnliches zu verlegen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
10. **Feststellung:** Der Deckenanstrich war verbraucht.
Anordnung: Die Decke ist instand zu setzen.
Frist: 4 Tag(e)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Spülküche

11. **Feststellung:** Die Decke war beschädigt. (Risse)
Anordnung: Die Decke ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1



Kühlraum mit Froster

12. **Feststellung:** Der Fußboden war beschädigt.
Anordnung: Der Fußboden ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Kaffeeküche

13. **Feststellung:** Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.
Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Getränkelager

14. **Feststellung:** Der Wandanstrich war nicht leicht zu reinigen.
Anordnung: Die Wand ist so zu gestalten, dass diese leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren ist.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 13 der VO (EU) Nr. 2017/625

Kontrolldatum: 01.12.2022

Seite 4 von 4

Kontrollobjekt: Peter Pane,
FL-0005254

Umkleideraum

15. **Feststellung:** Der Schrank war angerostet.

Anordnung: Der Schrank ist instand zu setzen.

Frist: unverzüglich

Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

16. **Feststellung:** Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.

Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.

Frist: unverzüglich

Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Tresen unten

17. **Feststellung:** Der Fußboden war nicht so gestaltet, dass dieser leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren war.

Anordnung: Der Fußboden ist instand zu setzen.

Frist: 4 Woche(n)

Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a

Lichtbilder angefertigt

Proben entnommen

Merkblätter ausgehändigt:

Die Beseitigung vorgenannter Mängel ist der Überwachungsbehörde Stadt Flensburg

bis zum 05.01.2023 **schriftlich** anzuzeigen. Andernfalls erfolgt eine kostenpflichtige Nachkontrolle.

Kostenpflichtige **Nachkontrolle** nach Fristablauf wird erfolgen.

Kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt ab / am _____

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Verantwortliche(r)/
Beauftragte(r):

Unterschrift: _____

Kontrolle durch:

Begleitpersonal:

Unterschrift: _____