

Projekt **Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofs –
Bodenkundliche Baubegleitung**

Datum 12. Dezember 2022

Anlass Fällarbeiten

Gutachter

Weitere Teilnehmer

04. Vermerk Bodenkundliche Baubegleitung

Ergebnisse des BBB – Ortstermins

- Durch die BBB wurden den anwesenden Personen in den *Bodenschutz in der Bauausführung* unterwiesen.
- Durch die ÖBB wurden u.a. die verbliebenen zu fällenden Bäume auf Habitatstrukturen kontrolliert, hierbei kam ein Hubsteiger auf Ketten zum Einsatz.
- Die Fällarbeiten erfolgten mit einem Hubsteiger auf Ketten und motormanueller Unterstützung
- Die Arbeiten fanden bei trockenen Wetterbedingungen und günstiger Bodenfeuchte (feu 2-3) statt und es konnten keine tiefen Fahrspuren durch die Fällarbeiten festgestellt werden.

Bergisch Gladbach, 12. Dezember 2022, [Redacted]
Ingenieurbüro Feldwisch | Karl-Philipp-Str. 1 | 51429 Bergisch Gladbach

Fotodokumentation



Abb. 1: Fahrspur des Hubsteigers auf Grünland mit dichter Vegetationsbedeckung



Abb. 2: Hubsteiger auf Kettenlaufwerken