

Projekt **Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe –
Bodenkundliche Baubegleitung**

Datum
Anlass
Gutachter

Weitere Teilnehmer



09. Vermerk Bodenkundliche Baubegleitung

Ergebnisse des BBB – Ortstermins

- Der Abbruch der Hütten wird fortgeführt, der Kettenbagger bewegt sich ausschließlich auf mobilen Baustraßenelementen.
- In den Senkenbereichen der Fläche sammelt sich weiterhin Oberflächenwasser, große Teile des westlichen Baufelds weisen nach ergiebigen Niederschlägen hohe Bodenfeuchten auf.
- In einem weiteren Termin wird im Beisein der UBB der Stadt Dortmund erörtert, ob und welche Tätigkeiten nach Abriss der Hütten bei den aktuellen Bodenfeuchten noch möglich sind.
- Die im Dezember 2022 gefälltten Bäume wurden zwischenzeitlich gehäckselt und abtransportiert. Die dazu nötigen Fahrzeuge bewegten sich ausschließlich auf eigens hierfür ausgelegten Stahlplatten.

Bergisch Gladbach, 19. Januar 2023, 
Ingenieurbüro Feldwisch | Karl-Philipp-Str. 1 | 51429 Bergisch Gladbach

Fotodokumentation



Abb. 1: Pfützenbildung in Senkenbereichen des westlichen Baufeldes. Das Material der abgerissenen Hütten ist bereits rechts und links des zukünftigen Straßenverlaufs aufgemietet und wartet auf Abtransport.



Abb. 2: Oberfläche der ehemaligen Pferdewiese nach Entfernen der Stahlplatten