

Art und Verbleib der kontinuierlich anfallenden Abfälle aus dem Vorfeld des Tagebaues Jänschwalde Erzeugernummer: PE50B0770

Nr.	ASN	ASN Text / Betrieblicher Text	EN Nachweis Nr.	Einstufung	Beförderer	Entsorgungsanlage	Verfahren Anhang II	gültig bis
1	170204*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (Altholz, kontaminiert)	ENPX0176Z092	gefährlich	Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn	PA50000401 LOBBE Industrieservice GmbH & Co KG Behandlung Drebkauer Straße 9a 03130 Spremberg	R 12	31.05.22
2	170603*	anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält (Mineralwolle)	ENPX0173Z003	gefährlich	Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn	PA5000010 LOBBE Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremberg	D13	31.05.22