




Bericht Hygienebegehung

Kunde:	Hygieneaudit	Teilnehmer Hygieneaudit:
JVA Glasmoor, Ambulanzräume	Begehung der Übergangs-Ambulanzräume, die während der Umbauarbeiten der ursprünglichen Ambulanz bezogen wurden	
	Erstellungsdatum: 18.06.2022	Datum der Begehung: 14.06.2022
	Erstellt von: A. Will/ Hygienefachkraft	Uhrzeit der Begehung: 11.00 – 11.30 Uhr

Ist-Zustand	Empfehlung	Priorität	Wer
<p><u>Sprechzimmer/Behandlungsräume:</u></p> <p>Die Räume sind ausreichend und funktional eingerichtet, ähnlich der ursprünglichen Ambulanz. Vor den Fenstern ist ein Sichtschutz angebracht. Die Oberflächen sind abwischbar, der Fußboden intakt.</p>			
<p><u>Personalumkleide- und Arzneimittellager:</u></p> <p>Es fehlt der Sichtschutz an den Fenstern.</p> <p>Der Handwaschplatz hat zwar eine neue Wascharmatur erhalten, ist jedoch in keinem ansehnlichen Zustand.</p>	<p>Sichtschutz anbringen</p> <p>Handwaschplatz nachrüsten mit Wandhalterungen für Händedesinfektionsmittel und Seife. Gründliche Reinigung und Entkalkung der Oberflächen.</p>	<p>Hohe Priorität</p> <p>Ab sofort</p>	<p>Technik</p> <p>Gebäudereinigung</p>

000002



<p>Der Fußboden weist an den Leisten und Übergängen Mängel auf.</p> <p>Aufgrund des zeitnahen Umzugs sind noch nicht sämtliche Utensilien eingerichtet.</p>	<p>Auf regelmäßige, gründliche Reinigung achten.</p>	<p>regelmäßig</p>	<p>Gebäudereinigung</p>
<p><u>Zusammenfassung:</u></p> <p>Die provisorischen Ambulanzräume machen insgesamt einen guten und zweckmäßigen Eindruck. Die Mängel im Bereich des Personalumkleideraums und Arzneimittellagerung sollten unbedingt umgesetzt werden, da der Sichtschutz an den Fenstern auch der Temperaturregelung dient, die für die Arzneimittel notwendig ist.</p> <p>Hinweis: Bitte auf regelmäßiges Spülen der Wasserleitungen im Baustellenbereich achten, während der Bauzeit!</p>			

